



ÉCOLE DE LA 2^e CHANCE DE MARSEILLE

20201104_CONSULTATION : MAINTENANCE DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) DES SITES DE L'ÉCOLE DE LA 2^e CHANCE DE MARSEILLE

ANNEXE 3 – Descriptif technique du SSI :

Site Saint-Louis :

- Carte autre x 6 ;
- Vérification d'AES 24V ;
- Vérification d'AES 48V ;
- Vérification de commande d'arrêt technique ;
- Vérification de commande de DAS/DAC désenfumage ;
- Vérification de commande de porte coupe-feu x 2 ;
- Vérification de commande d'issues de secours x 2 ;
- Vérification de déclencheurs manuels x 80 ;
- Vérification de détecteur ionique et optique x 71 ;
- Vérification de détecteur par aspiration multitube x3 ;
- Vérification de détecteur thermique et multicritères ;
- Vérification de diffuseur d'évacuation x 97 ;
- Vérification de l'interface détection x3 ;
- Vérification de l'interface détection ;
- Vérification de transmetteur téléphonique ;
- Vérification d'EAE à 4 batteries ;
- Vérification d'ECS.

Site Romain Rolland :

- Vérification alarme de type 4/PPMs secteur ;
- Vérification de déclencheurs manuels x 9 ;
- Vérification de diffuseurs d'évacuation x 8.

Avec le soutien de nos financeurs institutionnels



Le projet de nouveau site de l'E2C Marseille, situé au boulevard Romain-Rolland, est financé avec le concours de l'Union européenne avec le Fonds Social Européen

et le soutien des entreprises, des associations et des partenaires du Service public de l'Emploi engagés à nos côtés

Paraphes :